












RQS	Reprise Fiches Pratiques	Remarques
	Ind5	ajout de la référence à la fiche matériel sécurité VAT BT et précision sur les modèles de VAT BT autorisés à RTE
	Ind4	Mise à jour des documents de référence et de la politique SSQVT. Ajout précision sur le modèle VAT BT TAG 780 RTE qualifié à RTE
	Ind3	Ajout de l'évènement St Christol
	Ind2	Suppression de la note de maintenance périodique des équipements de mise à la terre et en court-circuit à RTE intégrée dans le Document Opérationnel S
	Ind2	Mise à jour des documents de référence et de la politique SSQVT.
	Ind3	Mise à jour des documents de référence et de la politique SSQVT et de l'accidentologie via la liste des évènements
	Ind2	Rajout de la phrase suivante « Assujettissement TR non équipés de points d'ancrage → respect du DOC OP T »
	Ind4	MAJ des documents de référence et MAJ de la fiche pratique (V2 de mars 2022) associée au paramétrage du mode conduite sur un Iphone (valable depuis version IOS 15.3)
	Ind3	Dans la fiche pratique, intégrer l'application CARTEM+fiche mémo et mise à jour du mode « ne pas déranger sous IPHONE »
	Ind2	Mise à jour des documents de référence et de la politique SSQVT
	Ind3	Mise à jour des documents de référence et de la politique SSQVT
	Ind2	Rajout d'un référentiel lié à la règle : mode opératoire-mise en œuvre de la VAP sur disjoncteur PSME GE T105 de type FB1T muni d'une EVDS à émission de tension Rappel définition d'énergie : énergie = pneumatique, hydraulique (hors mécanique : ressort, tension mécanique) Rajout d'une puce dans les principales causes d'accidents : desserrage de raccord avec fluide sous pression Information supplémentaires dans le respect des gammes et notices : LS Oléo : il est possible d'ouvrir un circuit si la pression est inférieure à 20bar sous réserve d'une analyse de risque associée à un mode opératoire.
	Ind6	Ajout du résumé de l'évènement mortel du 11/04/2023 dans l'historique des accidents. Ajout dans la liste des référentiels applicables, des « manuels d'utilisation des constructeurs des outils ». Ajout de consignes sécurité, de base, pour l'utilisation des débroussailleuses.
	Ind5	Ajout du lien vers le e-learning de l'OPPBT sur l'utilisation des disqueseuses thermiques. Ajout des consignes d'utilisation des outils pour dénuder les câbles BT.
	Ind4	Modification du référentiel
	Ind3	Rajout d'un référentiel lié à la règle « Consigne concernant l'utilisation des disqueseuses/tronçonneuses à RTE »
	Ind4	Ajout d'accidents survenus dans d'autres entreprises, intégration du lien vers la fiche métier « Intervention en espace confiné pour le domaine liaison souterraine »
	Ind2	Mise à jour des documents de référence et de la politique SSQVT (Ajout Mémo Blindage de fouille)
	Ind2.1	Mise à jour de la politique. Mise à jour des références documentaires. EPI : Gilet de sauvetage <u>avec balise</u> .
	Ind3	Actualisation des évènements
	Ind2	Ajout de l'évènement de St Christol